Montageanleitung
Montážny návod
POINT Plus

Type/Typ **50,80**

MN 144/50







1		ø15 x8
2		ø8 x8
3		ø10x40 x16
4		x4
5		x8
6		ø4x35 x16
7		x4
8		x2
9	A	x8
	B	x4

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA





PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

1













PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

2

zudrehen / zatiahnuť











PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

3



PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

P1 T 50 / POINT T 50
P1 T 51 / POINT T 51
P1 T 501 / POINT T 501
POINT PLUS T 50, T 51, T 501



AA	 x1			B	 x2	C	 x2
		KE	x2	JA	ø3.5x15 x4	AC	M4x25 x2



1





PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

2



3





NASTAVENIE DVERI / EINSTELLUNG VON TUREN



1: SKRUTKU B POVOLIT
DIE SCHRAUBEN B LOSEN
2: DVERE VYSKOVO NASTAVIT
TUR IN DER HOHE JUSTIEREN
3: SKRUTKU B DOTIAHNUT
DIE SCHRAUBEN B ANZIEHEN



1: SKRUTKU A POVOLIT
DIE SCHRAUBEN A LOSEN
2: DVERE HLBKOVO NASTAVIT
TUR IN DER TIEFE JUSTIEREN
3: SKRUTKU A DOTIAHNUT
SCHRAUBEN A ANZIEHEN



1: SKRUTKU A POVOLIT
DIE SCHRAUBEN A LOSEN
2: DVERE STRANOVO SKRUTKOU C
NASTAVIT
TUR SEITLIGS MIT SCHRAUBE C
JUSTIEREN
3: SKRUTKU A DOTIAHNUT
SCHRAUBE A ANZIEHEN



PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk